

Exemplo Dedetizadora & Desentupidora

CNPJ 00.000.000/0001-00
(11) 90000-0000 · demo@servicfy.com.br
Rua Exemplo, 100 - Vila Mariana, São Paulo/SP

Nº DO DOCUMENTO

CERT-OS-2026-0028

CERTIFICADO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO

Registro ambiental: Licença ambiental nº 000000 (exemplo) — resíduos destinados a ETE credenciada

CLIENTE / LOCAL TRATADO

Nome	Telefone
Marcos Vinícius Arruda	(11) 90000-0104
CPF/CNPJ	Endereço
-	Rua Doutor Exemplo, nº 45, Tatuapé, São Paulo, SP

DADOS DO SERVIÇO

Serviço	Método utilizado
Desentupimento de Pia	máquina rotativa
Data de execução	Volume retirado (L)
20/10/2026	-
Local da obstrução	
Pia da cozinha	

PRODUTOS UTILIZADOS


PRODUTO	COMPOSIÇÃO	REGISTRO / NOTIFICAÇÃO	QTD
Nenhum produto registrado nesta OS.			

Garantia do serviço	Válido até
30 dias	19/11/2026


ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA E PRIMEIROS SOCORROS

Evitar descartar óleo, fio dental, cabelo e restos de comida na pia e no vaso. Fazer a limpeza da caixa de gordura a cada 90 dias. A garantia não cobre obstrução por objeto lançado após o serviço.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Antes



Depois

A handwritten signature in black ink, reading "Marcos Vinícius Arruda". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Nome do Responsável (exemplo)
CREA 000000

Marcos Vinícius Arruda
Cliente / responsável pelo local